

INFORME DE PROCESO

1.- Resumen del Proceso

Camara:	Inicio	Final	Destino:	Especie
Camara 3	30/06/2022 14:33	30/06/2022 14:54	CAMARA	PIMIENTOS
Condicion	Operador Inicial	Operador Final	Frecuencia	Duración
Finalizado	S	d	60 minuto(s)	21 minuto(s)

Operador Inicial	Operador Final
S	d
Condicion Inicial	Condicion Final
S	d
Inspector Inicial	Inspector Final
S	d
Lectura Minima del Proceso	Lectura Maxima del Proceso
-3.6 registrado el 30/06/2022 14:33 en el sensor Pulpa 1	0.6 registrado el 30/06/2022 14:54 en el sensor Pulpa 1
Inicio Vuelta 1	Fin Vuelta 1
Inicio Vuelta 2	Fin Vuelta 2
Inicio Vuelta 3	Fin Vuelta 3
Inicio Vuelta 4	Fin Vuelta 4
Inicio Vuelta 5	Fin Vuelta 5

INFORME DE PROCESO

2.- Listado de Temperaturas

Camara:	Inicio	Final	Destino:	Especie
Camara 3	30/06/2022 14:33	30/06/2022 14:54	CAMARA	PIMIENTOS
Condicion	Operador Inicial	Operador Final	Frecuencia	Duración
Finalizado	S	d	60 minuto(s)	21 minuto(s)

	Amb 1	Amb 2	Pulpa 1	Pulpa 2	Pulpa 3	Pulpa 4
30-06-22 14:33	-3	-3.3	-3.6	-3.3	-3.4	-2.8
30-06-22 14:54	-0.4	-0.1	0.6	0.1	0.2	0.1

INFORME DE PROCESO

3.- Listado de Estados

Camara:	Inicio	Final	Destino:	Especie
Camara 3	30/06/2022 14:33	30/06/2022 14:54	CAMARA	PIMIENTOS
Condicion	Operador Inicial	Operador Final	Frecuencia	Duración
Finalizado	S	d	60 minuto(s)	21 minuto(s)

Fecha	Evento
30-06-22 14:33	Proceso Creado
30-06-22 14:54	Proceso Finalizado
30-06-22 16:25	Hay errores en la lectura, debe revisar la camara Camara 3 (y)

INFORME DE PROCESO

4.- Listado de Tarjas

Camara:	Inicio	Final	Destino:	Especie
Camara 3	30/06/2022 14:33	30/06/2022 14:54	CAMARA	PIMIENTOS
Condicion	Operador Inicial	Operador Final	Frecuencia	Duración
Finalizado	S	d	60 minuto(s)	21 minuto(s)

Numero	Tarja	Embalaje	Etiqueta	Kg.	Num. Cajas	Recibidor
--------	-------	----------	----------	-----	------------	-----------